

Beschrijving

Manometers voor alle niet-corrosieve vloeistoffen waartegen messing en zijn legeringen bestand zijn.

Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C

Waarschuwing:

* Gebruik geen standaardmanometers voor zuurstof of andere gassen die het messing kunnen aantasten.

* Zorg ervoor dat de werkdruk lager is dan 3/4 van de werkdruk over de volle schaal.

* Overdrukken van meer dan 10% kunnen de manometer definitief beschadigen.

* Glycerinegevulde manometers moeten op een donkere plaats worden bewaard.

* Zorg ervoor dat de manometers niet omgekeerd worden bewaard. (bij opslag van de glycerine gevulde manometer dient de aansluiting altijd naar beneden gericht te zijn)

* Manometers met een onderaansluiting mogen niet horizontaal worden bewaard.

